


Druckdatenanlage



Dateiformat

Vektor (.ai, .svg, .pdf)
Rastergrafiken (.jpg, .png)



Farbraum

Nutzen Sie den CMYK-Farbraum.
RGB-Daten können im Druck zu
Farbabweichungen führen.

Flex-/Flockdruck Der Farbraum spielt
keine Rolle. Sie wählen die gewünschte
Druckfarbe anhand der verfügbaren
Folienfarben aus.



Druckfläche

Diese liegt bei 10 x 10 cm.



Druckgröße

Legen Sie Rastergrafiken in gewünsch-
ter Druckgröße an, ohne späteres
Vergrößern oder Verkleinern.



Legen Sie die Größe des Druckmotivs
anhand der kleinsten Konfektionsgröße
fest. Auf kleinen Artikeln kann der Druck
größer wirken.



Auflösung

Wir benötigen eine Auflösung von mind.
300dpi, um das Motiv bestmöglich für
den Druck aufbereiten zu können.



Dateigröße

Maximal 19,99MB

Vorgaben und Hinweise



Farbangaben

Siebdruck Wir mischen Farben nach dem Pantone Solid Coated
Farbsystem an. Ohne Angaben bestimmen wir die Druckfarben nach
der Monitordarstellung und wählen die passendste Pantone Farbe.

DTE Das Motiv wird im CMYK-Farbraum gedruckt. Verwenden Sie
keine Sonderfarben wie Pantone oder HKS-Töne, da diese zu
ungewollten Farbabweichungen führen können.

Flex-/Flockdruck Die Druckfarbe wird anhand vorhandener Folienfarbe
gewählt. Durch die Auswahl an Folien kann eine exakte Übereinstim-
mung mit den im Motivfarben nicht immer gewährleistet werden.

Stick Wir wählen Garnfarben ca. gemäß Datei oder Pantone Farben.



Bei Pantone-Angaben sind die Farbwerte immer Richtwerte und
können je nach Druck und Materialumgebung leicht schwanken.



Hintergrund

Bei Rastergrafiken mit geschlossenen Formen benötigen wir optimaler-
weise einen transparenten Hintergrund.



Farbverläufe

Diese sind nur im Siebdruck und DTE möglich. Erstellen Sie Verläufe
optimalerweise als Rastergrafik. Verläufe, die im Vektorprogramm
erstellt werden neigen zu Banding (abgestufte Farbverläufe).

DTE Verläufe im Motiv müssen in einer geschlossenen Form sein.
Verläufe werden ggf. unsauber, da ein Unterleger benötigt wird, was
zu möglichen Blitzern führt.



Transparenzen

Siebdruck Vermeiden Sie Transparenzen. Diese lassen sich im Druck
bedingt realisieren, da nicht mit lasierenden Farben gearbeitet wird.
Sind diese vorhanden, benötigt das Motiv einen festen Hintergrund.

DTE Vermeiden Sie Transparenzen oder Schatten-Effekte.



Strich- und Linienstärke

Siebdruck/DTE Wir benötigen eine Strichstärke von mind. 0,5-0,7 mm
bei gewünschter Druckgröße, dies gilt auch für Zwischenräume. Dünne
Linien und Zwischenräume können sonst wegbehen oder zulaufen.

Flex-/Flockdruck Wir benötigen eine Strichstärke von mind. 3 mm.

Stick Wir benötigen eine Strichstärke von mind. 1 mm und eine
Versalhöhe von mind. 6 mm bei gewünschter Stickgröße.



Texte und Logos als Vektordatei

- Schriften in Pfade umwandeln oder Schriftdatei mitliefern
- Konturen als Fläche umwandeln
- Verdeckte Flächen entfernen